


电源插头，注意正反



CTRL不需要焊接，
如果需要控制开关状态可以焊接开关
或者焊接排针，通过其他设备控制